COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
(Provincia di Olbia-Tempio)
via Sassari n. 27 –Tel. 079 -6109990 – fax 079-681480 e-mail: tecnica.trinitadagultu@legalmail.it
AREA URBANISTICA

Prot. 6222 06 GIU 2022

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: INFRASTRUTTURE FOGNARIE E DEPURATIVE NELLA SOTTOZONA OMOGENEA F1-7 – COSTA PARADISO- INDICAZIONI OPERATIVE

VISTO l'avviso pubblico prot.n. 5916 del 27.05.2022 relativo a *infrastrutture fognarie e depurative nella sottozona omogenea F.1-7 – Costa Paradiso*;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Comunità del territorio di Costa Paradiso si forniscono le seguenti indicazioni operative:

VISTA l'autorizzazione allo scarico in capo al Presidente della Comunità di Costa Paradiso con scadenza il 30.06.2022;

Si specifica che le istanze di allaccio relative ai **LOTTI GIALLI,** come individuati nell'allegato verbale di collaudo, dovranno essere presentate al Comune (per il tramite della piattaforma SUAPEE) corredate dal preventivo nulla osta da parte dell'intestatario dell'autorizzazione allo scarico (Comunità del Territorio di Costa Paradiso);

I lotti **ROSSI**, funzionalmente contigui alla dorsale 1°stralcio, debbono presentare istanza al proprietario della condotta (Paradiso Costruzioni srl) che provvederà a sua volta ad inoltrare formale istanza, al Comune (per il tramite della piattaforma SUAPEE) con le modalità sopra indicate, per l'allaccio della condotta al depuratore.

N.B. Le istanze presentate carenti del suddetto nulla osta saranno dichiarate irricevibili.

Al fine di individuare la tipologia del lotto sul quale ricade il proprio immobile sarà sufficiente visionare l'allegato schema di collaudo.

Trinità d'Agultu e Vignola lì 06.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giovanni Battista Muretti

SIGLA LOTTO	N. LOTTI	SUPERFICIE	IF	VOLUME EDIFICABILE	VOLUME ALLACCIATO	VOLUME ALLACCIABILE	VOLUME NON ALLACCIABILE
A.01.	1	1000	0,4500	450		450	
A.02.	2	1000	0,4500	450		450	
A.03	3	1000	0,4500	450		450	
A.04.	4	2000	0,3000	600		600	
A.05.	5	1000	0,4500	450		450	
A.06	6	1000	0,4500	450	450		
A.07	7	1000	0,4500	450		450	
A.08.	8	1000	0,4500	450		450	
A.09	9	1000	0,4500	450	450		
A.10.	10	1100	0,4500	495	495		
A.11.	11	1000	0,4500	450	450		
A.12.	12	1000	0,4500	450	450		
A.13.	13	1050	0,4286	450	450		
A.14.	14	1040	0,4500	468		468	
A.15.	15	1000	0,4500	450	450		
A.16.	16	1000	0,4500	450	450		
A.17.	17	1000	0,4500	450		450	
A.18.	18	1080	0,4333	468	468		
A.19.	19	1000	0,4500	450		450	
A.20.	20	1000	0,4500	450		450	
A.21.	21	2060	0,4369	900		900	
A.22.	22	1000	0,4500	450		450	
A.23.	23	680	0,4500	306		306	
A.24.	24	1000	0,4500	450		450	
A.25.	25	1000	0,4500	450		450	
A.26.	26	1000	0,4500	450	450		
A.27.	27	1500	0,4500	675	675		
A.28.	28	1500	0,4500	675		675	
A.29.	29	920	0,4500	414		414	
A.30.	30	1330	0,4496	598	598		
A.31.	31	2000	0,4500	900		900	
A.32.	32	1000	0,4500	450	450		
A.33.	33	1230	0,4496	553	553		
A.34.	34	1000	0,4500	450	450		
A.35.	35	930	0,4495	418	418		
A.36.	36	1000	0,4500	450	450		
A.38.	37	1000	0,4500	450	450		
A.39.	38	1000	0,4500	450	450		
A.40.	39	1700	0,4500	765		765	
A.41.	40	850	0,4494	382		382	
A.42.	41	750	0,4493	337		337	
A.43.	42	860	0,4500	387		387	
A.44.	43	1000	0,4500	450		450	
A.46.	44	900	0,4500	405		405	
A.47	45	920	0,4500	414		414	
A.48.	46	1000	0,4500	450		450	
A.49.	47	2000	0,4500	900		900	
A.50.	48	1000	0,4500	450		450	
A.51.	49	1000	0,4500	450	450		
A.52.	50	1000	0,4500	450	450		
A.53.	51	1000	0,4500	450	450		
A.54.	52	1100	0,4500	495	495		
A.55.	53	1900	0,4500	855		855	
A.57.	54	1000	0,4500	450		450	
A.58.	55	1000	0,4500	450		450	
A.59.	56	1000	0,4500	450		450	
A.60.	57	1000	0,4500	450		450	
A.61.	58	1000	0,4500	450		450	
A.62.	59	1000	0,4500	450		450	
A.63.	60	820	0,4500	369		369	
A.64.	61	1000	0,4500	450		450	
A.65.	62	1000	0,4500	450		450	
A.66.	63	1000	0,4500	450	450		
A.67.	64	1000	0,4500	450	450		
A.68.	65	1000	0,4500	450		450	
A.69.	66	1000	0,4500	450		450	
A.70.	67	2000	0,4500	900		900	
A.72.	68	1000	0,4500	450		450	
A.73.	69	1000	0,4500	450	450		
A.74.	70	1000	0,4500	450		450	
A.75.	71	1000	0,4500	450		450	
A.76	72	1000	0,4500	450	450		
A.77.	73	1000	0,4500	450	450		
A.78.	74	1000	0,4500	450		450	
A.79.	75	1000	0,4500	450		450	
A.80.	76	1000	0,4500	450		450	
A.81	77	1000	0,4500	450		450	
A.82.	78	1000	0,4500	450		450	

A.83.	79	1000	0,4500	450		450	
A.84.	80	1000	0,4500	450		450	
A.85.	81	2000	0,4500	900		900	
A.86.	82	1000	0,4500	450		450	
A.87.	83	1000	0,4500	450		450	
A.88.	84	2000	0,4500	900		900	
A.89.	85	1000	0,4500	450		450	
A.90.	86	1260	0,4500	567		567	
A.91.	87	1600	0,4500	720		720	
A.92.	88	1200	0,4500	540		540	
A.93.	89	1000	0,4500	450		450	
A.95.	90	2000	0,4500	900		900	
A.96.	91	1300	0,3462	450		450	
A	91	102580		45656	13152	32504	0
B.01.	1	1420	0,4500	639		639	
B.02.	2	1000	0,4500	450		450	
B.03.	3	1000	0,4500	450		450	
B.04.	4	1000	0,4500	450	450		
B.05.	5	1200	0,4500	540		540	
B.06.	6	1000	0,4500	450		450	
B.07.	7	1250	0,4496	562		562	
B.08.	8	1770	0,4497	796		796	
B.09.	9	1000	0,4500	450			450
B.10.	10	1000	0,4500	450		450	
B.11.	11	1000	0,4500	450	450		
B.12.	12	1000	0,4500	450			450
B.13	13	1000	0,4500	450		450	
B.14.	14	1800	0,4500	810		810	
B.15.	15	2700	0,4500	1215		1215	
B.16.	16	1770	0,4497	796	796		
B.17.	17	1000	0,4500	450			450
B.18.	18	970	0,4505	437			437
B.19.	19	1000	0,4500	450			450
B.20.	20	1300	0,4500	585			585
B.21.	21	1000	0,4500	450			450
B.22	22	2000	0,4500	900			900
B.23.	23	1850	0,4497	832			832
B.24.	24	2000	0,4500	900			900
B.25.	25	1000	0,4500	450			450
B.26.	26	1000	0,4500	450			450
B.27.	27	1000	0,4500	450			450
B.28.	28	1250	0,4496	562			562
B.29.	29	1000	0,4500	450			450
B.30.	30	1000	0,4500	450			450
B.31.	31	1170	0,4496	526			526
B.32.	32	1340	0,3358	450			450
B.33.	33	1000	0,4500	450			450
B.34.	34	1000	0,4500	450	450		
B.35.	35	1000	0,4500	450		450	
B.36.	36	1270	0,4496	571		571	
B.37.	37	1000	0,4500	450	450		
B.38.	38	1000	0,4500	450			450
B.39.	39	1000	0,4500	450			450
B.40.	40	1000	0,4500	450			450
B.41.	41	1000	0,4500	450			450
B.42.	42	1000	0,4500	450			450
B.43.	43	970	0,4505	437			437
B.44.	44	970	0,4505	437			437
B.45.	45	1000	0,4500	450			450
B.46.	46	2000	0,4500	900			900
B.47.	47	1030	0,4495	463			463
B.48.	48	1030	0,4369	450			450
B.49.	49	1000	0,4500	450			450
B.50.	50	1000	0,4500	450	450		
B.51.	51	1000	0,4500	450			450
B.52.	52	1060	0,4245	450	450		
B.53.	53	3000	0,4500	1350	1350		
B.54.	54	5000	0,4500	2250			2250
B.55.	55	2000	0,4500	900			900
B.56.	56	980	0,4500	441			441
B.57.	57	980	0,4500	441			441
B.58.	58	980	0,4500	441			441
B.59.	59	2000	0,4500	900			900
B.60.	60	2000	0,4500	900			900
B.61.	61	1000	0,4500	450			450
B	61	80060		35831	4846	7833	23152
C.01.	1	2400	0,3750	900	900		
C.02.	2	1000	0,4500	450	450		
C.03.	3	1000	0,4500	450	450		
C.04.	4	1000	0,4500	450	450		
C.05.	5	1720	0,2616	450	450		
C.06.	6	1950	0,2308	450	450		
C.07.	7	1000	0,4500	450		450	

C.08.	8	1000	0,4640	464		464	
C.09.	9	1000	0,4500	450		450	
C.10.	10	1000	0,4500	450		450	
C.11.	11	2130	0,4225	900	900		
C.12.	12	1330	0,4496	598		598	
C.13.	13	1000	0,4500	450	450		
C.14.	14	1000	0,4500	450	450		
C.15.	15	1070	0,4495	481	481		
C.17.	16	1000	0,4500	450		450	
C.18.	17	1000	0,4500	450		450	
C.19.	18	1000	0,4500	450		450	
C.20.	19	2000	0,4500	900	900		
C.21.	20	1450	0,4497	652		652	
C.22.	21	1140	0,4500	513		513	
C.23.	22	1120	0,4500	504		504	
C.24	23	2590	0,4498	1165	1165		
C.25.	24	1000	0,4500	450	450		
C.26.	25	1000	0,4500	450	450		
C.27.	26	1000	0,4500	450		450	
C.28.	27	1000	0,4500	450		450	
C.29.	28	1000	0,4500	450	450		
C.31.	29	3000	0,3333	1000		1000	
C.33.	30	1000	0,4500	450		450	
C.34.	31	1000	0,4500	450		450	
C.35.	32	1000	0,4500	450	450		
C.36.	33	1000	0,4500	450	450		
C.37.	34	1100	0,4500	495	495		
C.38.	35	1400	0,4500	630	630		
C.39.	36	1900	0,4500	855	855		
C.40.	37	1000	0,4500	450	450		
C.41.	38	1000	0,4500	450		450	
C.42.	39	1000	0,4500	450		450	
C.43.	40	1000	0,4500	450		450	
C.44.	41	1000	0,4500	450			450
C.45.	42	1000	0,4500	450			450
C.46.	43	1150	0,4496	517			517
C.47.	44	1000	0,4500	450			450
C.48.	45	1100	0,4500	495			495
C.49.	46	1000	0,4500	450			450
C.50.	47	1000	0,4500	450			450
C.51.	48	2500	0,4500	1125			1125
C.53.	49	1000	0,4500	450			450
C.54.	50	1000	0,4500	450			450
C.55.	51	1000	0,4500	450			450
C.56.	52	1000	0,4500	450			450
C.57.	53	1000	0,4500	450			450
C.58.	54	1450	0,4497	652			652
C.59.	55	1000	0,4500	450			450
C.60.	56	2000	0,4500	900			900
C.62.	57	1000	0,4500	450			450
C.63.	58	1000	0,4500	450			450
C.64.	59	1000	0,4500	450			450
C.65.	60	1000	0,4500	450			450
C.66.	61	1500	0,4200	630			630
C.67.	62	3000	0,3333	1000			1000
C.68.	63	1000	0,4500	450			450
C.69.	64	1000	0,4500	450			450
C.70.	65	1000	0,4500	450			450
C.71.	66	1000	0,4500	450			450
C.72.	67	2710	0,4428	1200			1200
C.74.	68	4330	0,4499	1948			1948
C.75.	69	3760	0,4500	1692			1692
C.76.	70	1740	0,4500	783			783
C.78.	71	1000	0,4500	450			450
C.79.	72	1000	0,4500	450			450
C.80.	73	1000	0,4500	450			450
C.81.	74	1310	0,4496	589			589
C.82.	75	1070	0,4495	481			481
C.83.	76	1000	0,4500	450			450
C.84.	77	1060	0,4500	477			477
C.85.	78	1000	0,4500	450			450
C.86.	79	1000	0,4500	450			450
C.87.	80	1900	0,4500	855			855
C.88.	81	1000	0,4500	450			450
C.89.	82	1000	0,4500	450			450
C.90.	83	1500	0,4500	675			675
C.91.	84	1500	0,3000	450			450
C.92.	85	1000	0,4500	450			450
C.93.	86	1350	0,4496	607			607
C.94.	87	1000	0,4500	450			450
C.95.	88	1000	0,4500	450			450
C.96.	89	1000	0,4500	450			450
C.97.	90	1100	0,4500	495	495		
C.98.	91	900	0,4500	405			405

C	91	119230		51683	12671	9581	29431
D.01	1	3200	0,4500	1440			1440
D.02.	2	5200	0,4500	2340			2340
D.03.	3	1050	0,4495	472			472
D.04.	4	1050	0,4495	472			472
D.05.	5	100	4,5000	450			450
D.06.	6	1000	0,4500	450			450
D.07.	7	1000	0,4500	450			450
D.08.	8	1000	0,3500	350			350
D.09.	9	1000	0,4500	450			450
D.10.	10	1000	0,4500	450			450
D.11.	11	1000	0,4500	450			450
D.12.	12	1790	0,2514	450			450
D.13	13	1000	0,4500	450			450
D.14.	14	1000	0,4500	450			450
D.15.	15	2000	0,4500	900			900
D.16.	16	2000	0,4500	900			900
D.17.	17	1100	0,4509	496			496
D.18.	18	2200	0,4091	900			900
D.19.	19	3050	0,4498	1372			1372
D.20.	20	3350	0,4433	1485			1485
D.21.	21	2000	0,2250	450			450
D.22.	22	4050	0,4499	1822			1822
D.23.	23	3080	0,4500	1386			1386
D.24.	24	2200	0,4500	990			990
D.26.	25	1150	0,4496	517			517
D.27.	26	2000	0,4500	900			900
D.28.	27	2000	0,4500	900			900
D.29.	28	2300	0,4500	1035			1035
D.30.	29	2000	0,4500	900			900
D.31.	30	2000	0,4500	900			900
D.32	31	2000	0,4500	900			900
D.33.	32	1000	0,4500	450			450
D.34.	33	1000	0,4950	495			495
D.35.	34	2000	0,4500	900			900
D.36.	35	2000	0,4500	900			900
D.37.	36	2400	0,4500	1080			1080
D.38.	37	3000	0,4500	1350			1350
D	37	70270		31052	0	0	31052
E.01.	1	2800	0,4500	1260			1260
E.02.	2	1000	0,4500	450			450
E.03.	3	1130	0,4496	508			508
E.04.	4	1000	0,4500	450			450
E.05.	5	1000	0,4500	450			450
E.06.	6	1000	0,4500	450			450
E.07.	7	1000	0,4500	450			450
E.08	8	1000	0,4500	450			450
E.09.	9	1000	0,4500	450			450
E.10.	10	1000	0,4500	450			450
E.11.	11	1600	0,4500	720			720
E.12.	12	1200	0,4500	540			540
E.13.	13	1500	0,4500	675			675
E.14.	14	1000	0,4500	450			450
E.15.	15	1100	0,4500	495			495
E.16.	16	1000	0,4500	450			450
E.17.	17	3200	0,4500	1440			1440
E.18.	18	2100	0,4500	945			945
E.19.	19	750	0,4493	337			337
E.20.	20	1400	0,4500	630			630
E.21.	21	2700	0,4630	1250			1250
E.22.	22	1133	0,4492	509			509
E.23.	23	1000	0,4500	450			450
E.24.	24	1000	0,4500	450			450
E.25.	25	1000	0,4500	450			450
E.26	26	1000	0,4500	450			450
E.27.	27	1133	0,4457	505			505
E.28.	28	1134	0,4489	509			509
E.29.	29	1200	0,3750	450			450
E.30.	30	1200	0,3750	450			450
E.31.	31	1200	0,4500	540			540
E.32.	32	2200	0,4500	990			990
E.33.	33	1850	0,3892	720			720
E.34.	34	1450	0,4497	652			652
E.35.	35	1000	0,4500	450			450
E.36.	36	2100	0,4500	945			945
E.37.	37	1000	0,4500	450			450
E.38.	38	1000	0,4500	450			450
E.39.	39	1000	0,4500	450			450
E.40.	40	1000	0,4500	450			450
E.41.	41	1000	0,4500	450			450
E.42.	42	1200	0,4500	540			540
E.43.	43	1100	0,4091	450			450
E.44.	44	2400	0,4500	1080			1080

E.45.	45	2350	0,4498	1057			1057
E.46.	46	1000	0,4500	450			450
E.47.	47	2600	0,2308	600			600
E.48.	48	1200	0,4500	540			540
E.49.	49	1100	0,4500	495			495
E.50.	50	3000	0,4500	1350			1350
E.51.	51	2450	0,4498	1102			1102
E.52.	52	1000	0,4500	450			450
E.53.	53	1000	0,4500	450			450
E.54.	54	1000	0,4500	450			450
E.55.	55	1040	0,4500	468			468
E.56.	56	1000	0,4500	450			450
E.57.	57	1100	0,4500	495			495
E.58.	58	1000	0,4500	450			450
E.59.	59	1630	0,3681	600			600
E.60.	60	1530	0,2941	450			450
E.61.	61	1290	0,4496	580			580
E.62.	62	1500	0,3000	450			450
E.63.	63	2000	0,4500	900			900
E.64.	64	1000	0,4500	450			450
E.65.	65	1500	0,4500	675			675
E.66	66	1000	0,4500	450			450
E.67.	67	1500	0,4500	675			675
E.68.	68	1000	0,4500	450			450
E.69.	69	1600	0,4500	720			720
E.70.	70	1530	0,4497	688			688
E.71.	71	1450	0,4497	652			652
E.72.	72	1300	0,4500	585			585
E.73.	73	1000	0,4500	450			450
E.74.	74	1000	0,4500	450			450
E.75.	75	1000	0,4500	450			450
E.76.	76	2000	0,4500	900			900
E.77.	77	2100	0,4286	900			900
E.78.	78	2000	0,4500	900			900
E.79.	79	2100	0,4286	900			900
E.80.	80	1000	0,4500	450			450
E.81.	81	1000	0,4500	450			450
E.82.	82	1000	0,4500	450			450
E.83.	83	1000	0,4500	450			450
E.84.	84	2000	0,2500	500			500
E.85.	85	1800	0,1806	325			325
E.86.	86	1200	0,2633	316			316
E.87	87	1200	0,2633	316			316
E.88	88	1000	0,4500	450			450
E.89	89	1000	0,4500	450			450
E	89	122850		52379	0	0	52379
F.01	1	2000	0,4500	900			900
F.02	2	1000	0,4500	450			450
F.03	3	1000	0,4500	450			450
F.04	4	1000	0,4500	450			450
F.05	5	1000	0,4500	450			450
F.06	6	1500	0,4500	675			675
F.07	7	3500	0,2286	800			800
F.08	8	2100	0,2857	600			600
F.09	9	1850	0,4497	832			832
F.10	10	1000	0,4500	450			450
F.11	11	1100	0,4500	495			495
F.12	12	2000	0,4500	900			900
F.13	13	1000	0,4500	450			450
F.14	14	1000	0,4500	450			450
F.15	15	1200	0,4500	540			540
F	15	22250		8892	0	0	8892
G.01	1	1400	0,4500	630			630
G.02	2	1000	0,4500	450			450
G.03	3	1500	0,4500	675			675
G.04	4	2000	0,2250	450			450
G.05	5	2000	0,4500	900			900
G.06	6	2050	0,4498	922			922
G.07	7	2050	0,4498	922			922
G.08	8	2000	0,4500	900			900
G.09	9	2100	0,4286	900			900
G.10	10	2000	0,4500	900			900
G.11	11	2000	0,2250	450			450
G.12	12	1100	0,4500	495			495
G.13	13	1100	0,4500	495			495
G.14	14	2000	0,4500	900			900
G.15	15	1000	0,4500	450			450
G.16	16	1250	0,4496	562			562
G.17	17	1500	0,4500	675			675
G.18	18	1000	0,4500	450			450
G.19	19	1100	0,4455	490			490
G.20	20	1000	0,4500	450			450
G.21	21	1900	0,4500	855			855

G.22	22	5300	0,1698	900			900
G.23	23	1150	0,4496	517			517
G.24	24	1250	0,4496	562			562
G.25	25	1000	0,4500	450			450
G.26	26	1000	0,4500	450			450
G.27	27	1000	0,4500	450			450
G.28	28	3000	0,1667	500			500
G.29	29	1800	0,2500	450			450
G.30	30	1250	0,4496	562			562
G.31	31	1500	0,4500	675			675
G.32	32	1660	0,2711	450			450
G.33	33	2220	0,4500	999			999
G.35	34	2000	0,4500	900			900
G.37	35	1000	0,4500	450			450
G.38	36	1000	0,4500	450			450
G.39	37	1200	0,4500	540			540
G.40	38	1000	0,4500	450			450
G.41	39	1000	0,4500	450			450
G.42	40	1000	0,4500	450			450
G.43	41	1000	0,4500	450			450
G.44	42	2000	0,4500	900			900
G.45	43	1300	0,4500	585			585
G.46	44	2100	0,4500	945			945
G.47	45	1000	0,4500	450			450
G.48	46	1000	0,4500	450			450
G.49	47	1200	0,4500	540			540
G.50	48	1000	0,4500	450			450
G.51	49	1800	0,4500	810			810
G.52	50	1200	0,4500	540			540
G.53	51	2100	0,4500	945			945
G.54	52	1000	0,4500	450			450
G.56	53	1400	0,4500	630			630
G.57	54	2600	0,4500	1170			1170
G.58	55	1000	0,4500	450			450
G.59	56	2000	0,4500	900			900
G.60	57	3200	0,2813	900			900
G.61	58	2900	0,4500	1305			1305
G.62	59	1100	0,4500	495			495
G.63	60	2000	0,4500	900			900
G.64	61	1000	0,4500	450			450
G.65	62	1000	0,4500	450			450
G.66	63	1000	0,4500	450			450
G.67	64	2000	0,4500	900			900
G.68	65	1600	0,4500	720			720
G.69	66	1650	0,4497	742			742
G.70	67	2000	0,4500	900			900
G.71	68	1400	0,4500	630			630
G.72	69	1850	0,4497	832			832
G.73	70	1460	0,4500	657			657
G.74	71	1930	0,3109	600			600
G.75	72	1450	0,3103	450			450
G.76	73	1200	0,3750	450			450
G.77	74	1270	0,4496	571			571
G.78	75	1630	0,4497	733			733
G	75	118720		48376	0	0	48376
H.001	1	2000	0,4500	900	900		
H.002	2	1000	0,4500	450		450	
H.003	3	1400	0,4500	630	630		
H.004	4	1000	0,4500	450	450		
H.005	5	2000	0,4500	900	900		
H.006	6	1000	0,4500	450	450		
H.007	7	1000	0,4500	450		450	
H.008	8	1000	0,4500	450	450		
H.009	9	2000	0,4500	900	900		
H.010.	10	1000	0,4500	450		450	
H.011.	11	1000	0,4500	450		450	
H.012.	12	1000	0,4500	450		450	
H.013.	13	1000	0,4500	450	450		
H.014.	14	1000	0,4500	450	450		
H.015.	15	1000	0,4500	450	450		
H.016.	16	1000	0,4500	450	450		
H.017.	17	1000	0,4500	450	450		
H.018.	18	2200	0,4500	990	990		
H.019.	19	2000	0,4500	900		900	
H.020.	20	2700	0,3333	900	900		
H.021.	21	1950	0,4503	878	878		
H.022.	22	1000	0,4500	450		450	
H.023.	23	1000	0,4500	450	450		
H.024.	24	1000	0,4500	450	450		
H.025.	25	1000	0,4500	450	450		
H.026.	26	1000	0,4500	450	450		
H.027.	27	1000	0,4500	450	450		
H.028.	28	1000	0,4500	450	450		
H.029.	29	2000	0,4500	900	900		

H.030.	30	1500	0,3000	450	450		
H.031.	31	1000	0,4500	450		450	
H.032.	32	2000	0,4500	900		900	
H.033.	33	1500	0,4500	675	675		
H.034.	34	2000	0,4500	900			900
H.035.	35	1500	0,4500	675	675		
H.036.	36	1000	0,4500	450	450		
H.037.	37	1000	0,4500	450	450		
H.038.	38	1000	0,4500	450	450		
H.039.	39	1000	0,4500	450	450		
H.040.	40	1000	0,4500	450	450		
H.041.	41	1000	0,4500	450	450		
H.042.	42	1000	0,4500	450		450	
H.043.	43	1000	0,4500	450		450	
H.044.	44	1000	0,4500	450	450		
H.045.	45	2000	0,4500	900	900		
H.046.	46	1000	0,4500	450	450		
H.047.	47	1000	0,4500	450		450	
H.048.	48	1000	0,4500	450	450		
H.049.	49	1000	0,4500	450		450	
H.050.	50	23000	0,4500	10350	10350		
H.051.	51	1000	0,4500	450	450		
H.052.	52	1350	0,3333	450	450		
H.053.	53	1000	0,4500	450	450		
H.054.	54	1000	0,4500	450	450		
H.055.	55	6200	0,4500	2790	2790		
H.056.	56	5000	0,4500	2250	2250		
H.057.	57	1000	0,4500	450		450	
H.058.	58	1000	0,4500	450	450		
H.059.	59	8000	0,2750	2200	2200		
H.060.	60	10000	0,4500	4500	4500		
H.061.	61	1500	0,4500	675	675		
H.062.	62	2000	0,4500	900		900	
H.063	63	2100	0,4500	945		945	
H.064	64	1200	0,4500	540			540
H.065	65	1300	0,4500	585			585
H.066	66	3550	0,4507	1600			1600
H.067	67	1500	0,4500	675			675
H.068	68	1550	0,4497	697			697
H.069	69	1500	0,4500	675		675	
H.070.	70	1600	0,4500	720	720		
H.071.	71	1135	0,3965	450	450		
H.072.	72	1100	0,4500	495	495		
H.073	73	1125	0,4498	506		506	
H.074.	74	1125	0,4498	506		506	
H.075	75	1500	0,4500	675	675		
H.076.	76	2200	0,3582	788	788		
H.077.	77	1200	0,4500	540	540		
H.078.	78	1200	0,4500	540		540	
H.079.	79	1300	0,4500	585	585		
H.080.	80	1000	0,4500	450	450		
H.081.	81	2500	0,2000	500	500		
H.082.	82	1100	0,4500	495	495		
H.083.	83	1500	0,4500	675		675	
H.084.	84	1420	0,3169	450		450	
H.085.	85	1400	0,4500	630		630	
H.086	86	1700	0,4500	765		765	
H.087.	87	2700	0,4167	1125		1125	
H.088.	88	1000	0,4500	450	450		
H.089.	89	1000	0,4500	450	450		
H.090.	90	1000	0,4500	450	450		
H.091.	91	2000	0,4500	900		900	
H.092.	92	1000	0,4500	450	450		
H.093.	93	1000	0,4500	450		450	
H.094.	94	2000	0,3000	600			600
H.095.	95	3000	0,4500	1350		1350	
H.096.	96	1500	0,4500	675	675		
H.097.	97	2000	0,4500	900	900		
H.098.	98	1100	0,4500	495			495
H.099.	99	1000	0,4500	450			450
H.100.	100	1000	0,4500	450			450
H.101.	101	1100	0,4500	495			495
H.102.	102	1000	0,4500	450			450
H.103.	103	1000	0,4500	450			450
H.104.	104	1000	0,4500	450			450
H.105	105	1000	0,4500	450			450
H.106	106	2000	0,4500	900			900
H.107.	107	1200	0,4500	540			540
H.108.	108	1200	0,4500	540			540
H.109.	109	1700	0,4500	765			765
H.110.	110	1000	0,4500	450			450
H.111.	111	1000	0,4500	450			450
H.112.	112	1100	0,4500	495			495
H.113.	113	1200	0,4500	540			540

H.114.	114	1300	0,4500	585			585
H.115.	115	1100	0,4500	495			495
H.116.	116	1150	0,4496	517			517
H.117.	117	2700	0,5000	1350			1350
H.118.	118	1250	0,4496	562			562
H.119.	119	1200	0,4500	540			540
H.120.	120	1000	0,4500	450			450
H.121.	121	1100	0,4500	495			495
H.122.	122	1000	0,4500	450			450
H.123.	123	1000	0,4500	450			450
H.124.	124	1100	0,4500	495			495
H.125.	125	1300	0,4500	585			585
H.126.	126	1000	0,4500	450			450
H.127.	127	1000	0,4500	450			450
H.128.	128	1000	0,4500	450			450
H.129.	129	2650	0,4498	1192			1192
H.130.	130	1600	0,4500	720			720
H.131.	131	1360	0,4500	612			612
H.132.	132	1360	0,3309	450			450
H.133.	133	1000	0,4500	450	450		
H.134.	134	1500	0,4500	675	675		
H.135.	135	1500	0,3000	450		450	
H.136	136	1450	0,4545	659			659
H.137.	137	1500	0,4500	675			675
H.138.	138	1000	0,4500	450			450
H.139.	139	1125	0,4498	506		506	
H.140.	140	1125	0,4498	506		506	
H.141.	141	1000	0,4500	450	450		
H.142.	142	1000	0,4500	450		450	
H.143.	143	2000	0,4500	900		900	
H.144.	144	1500	0,4500	675	675		
H.145.	145	1000	0,4500	450	450		
H.146.	146	1000	0,4500	450	450		
H.147.	147	1000	0,4500	450	450		
H.148.	148	1000	0,4500	450			450
H.149.	149	1000	0,4500	450			450
H.150.	150	2000	0,4500	900			900
H.151.	151	1250	0,4496	562			562
H.152.	152	1360	0,3309	450			450
H.153.	153	1135	0,3965	450	450		
H.154.	154	1000	0,4500	450	450		
H.155.	155	1550	0,4497	697			697
H.156.	156	4530	0,4499	2038	2038		
H.157.	157	1150	0,4496	517			517
H	157	258250		112178	60674	20429	31075
I.01	1	2000	0,1800	360			360
I.02	2	3500	0,1800	630			630
I.03	3	2550	0,1800	459			459
I.04	4	2100	0,1800	378			378
I.05	5	2800	0,1800	504	504		
I.06	6	500	0,4000	200			200
I.07	7	4100	0,1800	738			738
I.08	8	2600	0,1800	468			468
I.09	9	1545	0,3994	617	617		
I.10	10	0	0,0000	0			0
I.11	11	1350	0,4000	540		540	
I.12	12	2800	0,4000	1120		1120	
I.13	13	4000	0,1800	720	720		0
I.14	14	2350	0,1779	418			418
I.15	15	0	0,0000	0			0
I.16	16	2800	0,1800	504			504
I.17	17	3100	0,1800	558			558
I.18	18	2900	0,3000	870			870
I.19	19	3300	0,3000	990			990
I.20	20	3400	0,1800	612			612
I.21	21	3750	0,1800	675			675
I.22	22	3650	0,1800	657			657
I.23	23	4100	0,1800	738			738
I.24	24	4250	0,1059	450			450
I.25	25	3500	0,1697	594			594
I.26	26	2550	0,1800	459			459
I.27	27	3400	0,4000	1360	1360		
I.28	28	3100	0,4000	1240		1240	
I.29	29	600	0,4000	240		240	
I.30	30	800	0,4000	320		320	
I.31	31	1815	0,3994	725		725	
I.32	32	6000	0,1800	1080		1080	
I.33	33	2000	0,1800	360		360	
I.34	34	2650	0,1800	477		477	
I.35	35	2900	0,1552	450		450	
I.36	36	2900	0,1800	522		522	
I.37	37	4400	0,1800	792		792	
I.38	38	2500	0,1800	450		450	
I.39	39	2500	0,1800	450		450	

I.40	40	0		0		0	
I.41	41	2500	0,1800	450		450	
I.42	42	3280	0,4000	1312		1312	
I.43	43	2350	0,1779	418		418	
I.44	44	760	0,3000	228		228	
I.45	45	3450	0,1800	621	621		
I.46	46	3450	0,1800	621		621	
I	46	120850		26375	3822	11795	10758
K.01	1	16000	0,3000	4800	4800		
K.02	2	2350	0,3000	705		705	
K.03	3	2450	0,3000	735		735	
K	3	20800		6240	4800	1440	0
L.01	1	5500	0,1455	800			800
L.02	2	2550	0,1800	459			459
L.03	3	5250	0,1800	945			945
L.04	4	4450	0,1800	801			801
L.05	5	3300	0,1800	594			594
L.06	6	0		0			0
L.07	7	1614	0,2503	404			404
L.08	8	3200	0,1800	576			576
L.09	9	2600	0,1800	468			468
L.10	10	2250	0,2498	562			562
L.11	11	2350	0,2498	587			587
L.12	12	4000	0,1800	720			720
L.13	13	2900	0,2500	725			725
L.14	14	3450	0,2501	863			863
L.15	15	1550	0,1800	279			279
L.16	16	2800	0,1800	504			504
L.17	17	1550	0,1800	279			279
L.18	18	3000	0,1800	540			540
L.19	19	4500	0,1800	810			810
L.20	20	1900	0,1800	342			342
L.21	21	3800	0,1800	684			684
L.22	22	2000	0,1800	360			360
L.23	23	2850	0,1800	513			513
L.24	24	20000	0,1000	2000			2000
L.25	25	3700	0,1800	666			666
L.26	26	1400	0,1671	234			234
L.27	27	4500	0,1800	810			810
L.28	28	2000	0,1800	360			360
L.29	29	2000	0,1800	360			360
L.30	30	3250	0,1800	585			585
L.31	31	4000	0,1800	720			720
L.32	32	12000	0,1800	2160			2160
L.33	33	2300	0,1800	414			414
L.34	34	2550	0,1800	459			459
L.35	35	4000	0,1800	720			720
L.36	36	3000	0,1800	540			540
L.37	37	3000	0,1800	540			540
L.38	38	2500	0,1800	450			450
L.39	39	5250	0,1800	945			945
L.40	40	1900	0,1800	342			342
L.41	41	3000	0,1800	540			540
L.42	42	5480	0,1799	986			986
L.43	43	5000	0,1800	900			900
L.45	44	2500	0,1800	450			450
L.46	45	4175	0,1799	751			751
L.47	46	4425	0,1627	720			720
L.48	47	4000	0,1800	720			720
L.49	48	3300	0,1800	594			594
L.50	49	3000	0,1800	540			540
L.51	50	1550	0,1800	279			279
L.52	51	1550	0,1800	279			279
L.53	52	1550	0,1800	279			279
L.54	53	2800	0,1800	504			504
L.55	54	4100	0,1800	738			738
L.56	55	4250	0,1800	765			765
L.57	56	3000	0,1800	540			540
L.58	57	1550	0,1800	279			279
L.59	58	1700	0,2588	440			440
L.60	59	2100	0,1800	378			378
L.61	60	3550	0,1803	640			640
L.62	61	1400	0,1671	234			234
L.63	62	2000	0,1800	360			360
L.64	63	2000	0,1800	360			360
L.65	64	2500	0,1800	450			450
L.66	65	1900	0,1800	342			342
L	65	217094		38188	0	0	38188
M.01	1	2425	0,1798	436			436
M.02	2	1775	0,1724	306			306
M.03	3	3600	0,1750	630			630
M.04	4	5650	0,1416	800			800
M.05	5	4200	0,1800	756			756

M.06	6	4500	0,1800	810			810
M.07	7	3000	0,1800	540			540
M.08	8	5300	0,1800	954			954
M.09	9	2425	0,1798	436			436
M.10	10	1775	0,1724	306			306
M.11	11	2700	0,1800	486			486
M.12	12	5750	0,1800	1035			1035
M	12	43100		7495	0	0	7495
N.01	1	1825	0,1803	329			329
N.02	2	2550	0,1800	459			459
N.03	3	1800	0,1800	324			324
N.04	4	2075	0,1783	370			370
N.05	5	2050	0,1800	369			369
N.06	6	2125	0,1798	382			382
N.07	7	2500	0,1800	450			450
N.08	8	1900	0,1800	342			342
N.09	9	2100	0,1800	378			378
N.10	10	2100	0,1800	378			378
N.11	11	2500	0,1800	450			450
N.12	12	2500	0,1800	450			450
N.13	13	5600	0,1802	1009			1009
N.14	14	3300	0,1800	594			594
N.15	15	7500	0,1800	1350			1350
N.16	16	2700	0,1800	486			486
N.17	17	3450	0,1800	621			621
N.18	18	2500	0,1800	450			450
N.19	19	2000	0,1800	360			360
N.20	20	2150	0,1800	387			387
N.21	21	5400	0,1111	600			600
N.22	22	3000	0,1800	540			540
N.23	23	1700	0,1800	306			306
N.24	24	1700	0,1800	306			306
N.25	25	1825	0,1803	329			329
N.26	26	1800	0,1800	324			324
N.27	27	2075	0,1783	370			370
N.28	28	2000	0,1800	360			360
N.29	29	2125	0,1802	383			383
N.30	30	2200	0,1800	396			396
N.31	31	1900	0,1800	342			342
N.32	32	2200	0,1800	396			396
N.33	33	2000	0,1800	360			360
N.34	34	2000	0,1800	360			360
N.35	35	3750	0,1800	675			675
N	35	90900		15985	0	0	15985
O.01	1	5450	0,1800	981			981
O.02.	2	4100	0,1800	738			738
O.03.	3	3500	0,1800	630			630
O.04.	4	3250	0,1800	585			585
O.05.	5	3050	0,1800	549			549
O.06.	6	3400	0,1800	612			612
O.07.	7	6600	0,1800	1188			1188
O.08.	8	4900	0,1800	882			882
O.09.	9	1750	0,1829	320			320
O.10.	10	3700	0,1800	666			666
O.11.	11	4000	0,1350	540			540
O.12.	12	3400	0,1800	612			612
O.13.	13	4300	0,1800	774			774
O.14.	14	1750	0,1829	320			320
O.15.	15	1950	0,1800	351			351
O.16.	16	1950	0,1800	351			351
O	16	57050		10099	0	0	10099
P.01.	1	18500	0,1800	3330	3330		
P.02.	2	20000	0,1800	3600		3600	
P	2	38500		6930	3330	3600	0
Q.01.	1	7400	0,4500	3330			3330
Q.02.	2	11500	0,4483	5155			5155
Q.03.	3	11900	0,4487	5340			5340
Q.04.	4	40800	0,4500	18360			18360
Q.05.	5	2800	0,3036	850			850
Q.06.	6	9600	0,4500	4320			4320
Q.07.	7	7250	0,4499	3262			3262
Q.08.	8	4900	0,4500	2205			2205
Q.09.	9	5350	0,4501	2408			2408
Q	9	101500		45230	0	0	45230
R.01.	1	4600	1,0000	4600	4600		
R.02	2	3500	0,0000	0		0	
R.03	3	5000	0,1000	500		500	
R	3	13100		5100	4600	500	0
S.01.	1	6794	0,3000	2038			2038
S.02.	2	26931	0,3000	8079			8079
S.03.	3	6500	0,3000	1950			1950
S.03.	4	7000	0,3000	2100			2100

S.04.	5	5700	0,3000	1710			1710
S.05.	6	4000	0,2500	1000			1000
S.07.	7	7100	0,2500	1775			1775
S.08	8	23040	0,1500	3456			3456
S.09.	9	14665	0,9000	13198	13198		
S.10.	10	1880	0,9000	1692	1692		
S.11.	11	17560	0,4500	7902	7902		
S.12.	12	9240	0,4500	4158		4158	
S.13.	13	11200	0,4500	5040		5040	
S.14.	14	5470	0,4499	2461		2461	
S.15.	15	750	0,2800	210			210
S	15	147830		56769	22792	11659	22318
V.01	1	4650	0,4501	2093	2093		
V.02.	2	3800	0,4500	1710	1710		
V.03.	3	2900	0,4500	1305	1305		
V.04.	4	5000	0,4500	2250	2250		
V.05.	5	3500	0,4500	1575	1575		
V.06.	6	1000	0,4500	450			450
V.07.	7	900	0,5000	450	450		
V.08.	8	1100	0,4091	450		450	
V.09.	9	1100	0,4500	495	495		
V.10.	10	1200	0,3750	450	450		
V.11.	11	1300	0,3462	450			450
V.12.	12	1000	0,4500	450	450		
V.13.	13	800	0,5625	450	450		
V.14	14	800	0,5625	450		450	
V.15.	15	1550	0,5806	900			900
V.16.	16	750	0,6000	450	450		
V.17.	17	2270	0,4498	1021			1021
V.18.	18	1000	0,4500	450		450	
V.19.	19	1100	0,4500	495	495		
V.20	20	1000	0,4500	450		450	
V.21.	21	1000	0,4500	450	450		
V.22.	22	2000	0,4500	900	900		
V.23.	23	850	0,5294	450	450		
V.24.	24	850	0,5294	450	450		
V.25.	25	900	0,5000	450		450	
V.26.	26	620	0,6000	372		372	
V.27.	27	800	0,5625	450	450		
V	27	43740		20316	14873	2622	2821
W.01.	1	12350	0,5000	6175	6175		
W.02.	2	14600	0,5000	7300		7300	
W.03.	3	7800	0,5000	3900		3900	
W.04.	4	1650	0,5000	825		825	
W.05.	5	1650	0,5000	825		825	
W.06.	6	4900	0,1500	735			735
W.07	7	1960	0,2500	490			490
W	7	44910		20250	6175	12850	1225
Z.01.	1	9000	0,2249	2024			2024
Z.02.	2	1550	0,2903	450			450
Z	2	10550		2474	0	0	2474
A	91	102580	0	45656	13152	32504	0
B	61	80060	0	35831	4846	7833	23152
C	91	119230	0	51683	12671	9581	29431
D	37	70270	0	31052	0	0	31052
E	89	122850	0	52379	0	0	52379
F	15	22250	0	8892	0	0	8892
G	75	118720	0	48376	0	0	48376
H	157	258250	0	112178	60674	20429	31075
I	46	120850	0	26375	3822	11795	10758
K	3	20800	0	6240	4800	1440	0
L	65	217094	0	38188	0	0	38188
M	12	43100	0	7495	0	0	7495
N	35	90900	0	15985	0	0	15985
O	16	57050	0	10099	0	0	10099
P	2	38500	0	6930	3330	3600	0
Q	9	101500	0	45230	0	0	45230
R	3	13100	0	5100	4600	500	0
S	15	147830	0	56769	22792	11659	22318
V	27	43740	0	20316	14873	2622	2821
W	7	44910	0	20250	6175	12850	1225
Z	2	10550	0	2474	0	0	2474
	858	1844134		647498	151735	114813	380950
ABITANTI INSEDIABILI (60 MC/AB)					2529	1914	